

<  Jan Ivar Ødegård ▶ Moseteråsen velforening

19. mai 2017 · 



 Liker

 Kommenter


Vær den første til å like dette



**Freddy Ga**

Iflg totalentreprenøren skyldes det at stikkrenne ble avventet for å se hvor vannet samlet seg. Dette etableres nå når vannet synker. Det er duk under veien som må hensyntas. All flomsikring under kontroll, alt fungerer som det skal. Moseteråsen har veirett på nedre vei.

1 år Liker Svar



Skriv kommentar

