
Saksbehandler: Odd Magne Tuterud
Arkivsaksnr.: 21/1007

Arkiv: 033

INVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA BEVILGNING

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Sammendrag:

Kommunedirektøren tilrår kommunestyret til å vedta foreslått finansiering for utbedring/reparasjon av tårn og tårnluker i Øyer kirke.

Saksutredning:

Etter at det er påvist lekkasjeskader langs utstikket på tårnet. Tårnlukene er også dårlige.

Mønebeslag på tårnet er dårlig utført og mangler dobbelknekk som hindrer inntrenging av snø og regn. Dette har ført til at undertaket på nederste meteren av tårnet er oppråtnet.

Ved innvendig befarings ble det påvist at tårnet er skeivt. Det har løftet seg opptil 10 cm fra tårnfoten på ene siden, så store krefter virker på kongen (grov midtstolpe) i tårnet.

Årsaken til skeivheten kommer fra fundamentet bak døpefonten som har seget ned en god del, fra 10 til 15 cm. Denne setningsskaden ble først lokalisert på 1990 tallet. Det har ifølge kirketjeneren ikke seget mer i de siste årene.

I forbindelse med videre arbeider med problemene som er belyst har det vært kontakt med Dovre Handversenter AS ved Steinar Moldal og med Haug og Ruud AS angående sinktekingen av tårnet.

Konklusjonen angående nedsiging av hjørnet i kirken, så har ikke den vist forandringer siden 1990 ifølge kirketjeneren. Derfor har vi på nåværende tidspunkt gått bort fra oppjekking av det hjørnet og vil gjøre oppretting i selve tårnet. Første steg i utbedringsarbeidene er å reparere taket på tårnet og sette inn nye tårnluker som også er råteskadet. I forbindelse med denne jobben er det behov for ganske omfattende stillaser. Det er også tatt med skraping og maling av tårnet når stillaser allerede er oppe.

Etter dette så har vi satt sammen et budsjett som viser et bruttobeløp på kr 1 525 000. Det ble også sendt en søknad om tilskudd for klimaskallsikring som det ble åpnet for i desember 2020. Vi har fått vedtak om tilskuddsmidler fra Riksantikvaren på inntil kr 730 800 til dette tiltaket. Det er et krav at prosjektet er ferdig oktober 2021 for å få utbetalt dette tilskuddet.

Vurdering:

Kommunedirektøren innstiller på at utbedringsforslagene blir utført som skissert i saksutredningen etter foreslått finansieringsplan.

Foreslått finansiering til tiltaket er framskynding av investeringsmidler til tårn i investeringsplan 2022 (kr 500 000), omdisponering av mindreforbruk på investeringsprosjekt vanntåkeanlegg i investeringsbudsjett 2021 (kr 251 250), tilskudd fra Riksantikvaren (kr 730 800), inngående merverdiavgift (kr 304 500), bruk av lån (kr 450 000), samt bruk av ubundet investeringsfond (kr 39 700). Bruk av ubundet investeringsfond utgjør økt bevilgning i forhold til gjeldende økonomiplan.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Det utføres utbedring av tårn og tårnluker i Øyer kirke som skissert i saksutredningen med en brutto budsjetttramme på kr 1 525 000.
2. Investeringsmidler på kr 500 000 til kirketårn i investeringsplan 2022 flyttes til 2021.
3. Mindreforbruk vanntåkeanlegg (prosjekt 001220) på kr 251 250 omdisponeres.
4. Investeringsprosjekt tårn og tårnluker finansieres på følgende måte i 2021:

a) Tilskudd fra Riksantikvaren	kr 730 800
b) Merverdiavgift	kr 304 500
c) Bruk av lån	kr 450 000
d) Bruk av ubundet investeringsfond	kr 39 700
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak i 2021 på kr 450 000.

Annikken Reitan Borgestrand
Stedfortreder kommunedirektør

Odd Magne Tuterud