
Notat

Til: Merissa Le
Kopi til: Avdelingsleder plan (ref. sak Planutvalget)

Saksnr.
16/1354 - 20

Arkivkode
GBNR 026/074

Dato
22.02.2018

**Uttalelse fra Per Henning Brustuen,
se brev fra kommunen 05.02.2018 (doknr.16)
ØNSKER STATUSORIENTERING OM TILTAK I FORBINDELSE MED OPPFØRT STØTTEMUR OG GJERDE**

Den 21.02.2018 ble det ringt ut til Per Henning Brustuen og etterspurt uttalelse i forbindelse med saken; støttemur.

Per Henning informerte om følgende:

- Det ble satt opp gjerde fra 70-tallet
- Hjørnet på støttemuren er satt såpass langt ut for at en stein ikke skal forflytte på seg.
- Det ble spurt om å kjøpe grunnen støttemuren står på
- Det var ikke meningen at støttemuren skulle stå så langt inn i fristripen, eier uttrykker videre usikkerhet i forhold til hvor grensen går.
- Brustuen mente at stod inne på friarealet, kommunens tomt, og visste derfor ikke at de hadde bygd så langt inn på friarealet.
- De har brukt mye tid på å vedlikeholde fristripen for å gjøre den fremkommelig for alle, men har observert at det ikke er noe særlig bruk av fristripen. Kun Plukkerud som bruker den.
- Håper på å få la støttemuren stå der den står.

Målinger i lokart:

Viser at støttemuren er 90 cm inn i fristripen som er på ca 2,6m bred.



SITUASJONSKART

Eiendom:	Gnr: 26	Bnr: 77	Fnr: 0	Snr: 0
	Adresse: Skogvegen 4, 2636 ØYER			
Hj.haver/Fester:	BRUSTUEN PER HENNING, SKOGVEGEN 4, 2636 ØYER, med flere			



ØYER
KOMMUNE

Dato: 21/2-2018 Sign:

Målestokk
1:250

